

Auning Skole og SFO
Sdr Fælledvej 2-4

8963 Auning

Dato: 06-01-2021

Reference: Per Thomas Sørensen

Direkte tlf.: +45 23 39 93 20

E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NR-4.1-25

Vedrørende brandsyn afviklet 06-01-2021

Objekter:

Synede objekter

Sfo Auning Skole (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Skole (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))

Frekvens: 2

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Jørgen og Tonny , som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

Skole (6. Undervisningsafsnit til flere end 150 personer (bkg. 1000))¹

05.01 Flugtveje

Påbud

Placering: Auning Skole

Lokation: Lærerværelse gang

Flugtveje skal være frie , der må ikke står noget som nedsætter bredden af gange

Tidsfrist for udbedring: 20-01-2021



Gang skal være frie

06.01 Brandmateriel

Påbud

Placering: Auning skole


Lokation: Stor sal

Der blev konstateret brandslukningsmateriel, der ikke var placeret synligt og eller let tilgængeligt.


Tidsfrist for udbedring: 13-01-2021



Der må ikke står noget foran slangeskabene



Der må ikke står noget foran slangeskabene



Slangeskabene skal være frie

06.04 Håndildslukker i køkkener samt fysik-, kemi- og sløjdlokaler

Påbud

Placering: Auning Skole

Lokation: 1 sal.

Der skal placeres en brandtæppe ved 1 sal. Køkken Når ildslukkeren er placeret, fremsendes dokumentation til brandmyndigheden.

I køkkener/skolekøkkener/fysiklokaler/sløjdlokaler skal der være mindst 1 ildslukker af typen brandtæppe

Tidsfrist for udbedring: 06-02-2021



Mangler brandtæppe

07.02 Branddøres lukkefunktion

Påbud

Placering: Skole

Lokation: Gang til lærer værelse

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved lærergang som ikke lukkede tæt og i fals. Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

Tidsfrist for udbedring: 20-01-2021



Branddør lukke ikke tæt

PÅBUD

Sfo Auning Skole (7.e. Skolefritidsordninger (bkg. 1000))2

10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg


Påbud

Placering: Auning Skole

Lokation: SFO

Attest fra el installatør mangler den der hænger er for gamle .

Tidsfrist for udbedring: 20-01-2021



El attest er for gamle

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/a67572666bbaf405d1833628710084b8>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2023**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.