

Digterparken  
Tove Ditlevsens Vej 2

8500 Grenaa

Dato: 24-06-2021

Reference: Andreas Lundøer Madsen

Direkte tlf.: 92 43 85 73

E-mail: alm@bsik.dk

Sagsnr.: NG-2.2-08

## Vedrørende brandsyn afviklet 23-06-2021

### Objekter:

Synede objekter

Plejeinstitution (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Bent Nielsen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

### FORBUD

Plejeinstitution (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))

#### 10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg


Forbud

### Placering:

### Lokation:

Der er ved Digterparken fortaget kontrol af sikkerhedsbelysning af ExitZone. Under gennemgangen er der fundet fejl som skal udbedres. Der skal fremsendes dokumentation på udbedring af fejl til Brandmyndighederne.

Der kunne ikke fremvises attest fra autoriseret el- installatør på ABDL systemet. Såfremt ABDL er koblet sammen med ABA anlægget kan der ses bort fra dette punkt.



## PÅBUD

Plejeinstitution (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))1

### 07.02 Branddøres lukkefunktion

Påbud

**Placering:**


**Lokation:** Korttidsafsnit stuen, gang øst

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved korttidsafsnittet i stuen, gang øst, som ikke lukkede tæt og i fals.

Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

Døren er monteret med ABDL

**Tidsfrist for udbedring:** 08-07-2021



### 07.02 Branddøres lukkefunktion

Påbud

**Placering:**

**Lokation:** 1. Sal, gang Nord ved køkken

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved 1. Sal Nord, ved køkken, som ikke lukkede tæt og i fals. Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

Døren er monteret med ABDL

**Tidsfrist for udbedring: 08-07-2021**



### 07.02 Branddøres lukkefunktion


Påbud

**Placering:**

**Lokation:** Vestfløj, 1. Sal

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved vestfløj på 1. Sal, som ikke lukkede tæt og i fals. Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

**Tidsfrist for udbedring: 08-07-2021**



Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/93124ffb225ff9323ebed8da447cfe55>

### Næste brandsyn<sup>5</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Andreas Lundøer Madsen  
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.