

Notat

Dato: 18.06.2026
Journal nr. 39193/26

Ændringer i hovedanalyserapport vedr. klogem2

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
Side 8, tabel med samlede score	DLS Ørum: Bæredygtighed ændret fra 2 -> 3. BBN Allingåbro: Arealudnyttelse ændret fra 3 -> 4. BBN Ørsted: Arealudnyttelse ændret fra 4 -> 5. Alt sammen som samlet konsekvens af alle ændringer der kommer nedenunder.	Vivild, Ørsted og Allingåbro bytter plads: Allingåbro er nu den folkeskole som har den højeste scorer (20), og Vivild og Ørsted følger lige efter med begge på 19,9.
Side 10	DLS Ørum: Score 14,2 -> 15,2 BBN Allingåbro: Score 19 -> 20 BBN Ørsted: Score 18,9 -> 19,9	BBN Afd. Vivild og BBN Afd. Allingåbro bytter plads.
Side 11, intro-tekst til kapacitetsundersøgelse, sidste linje	"kun 22,8 21,2 af skolernes lokaler bruges til reelle klasseværelser."	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, SKS Østre - ændres fra 40 -> 41.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, SKS Søndre - ændres fra 40 -> 41.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, BBM Glesborg - ændres fra 28 -> 29.	Ingen konsekvens.

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, BBN Allingåbro - ændres fra 73 -> 62.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, BBN Vivild - ændres fra 55 -> 52.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, BBN Ørsted - ændres fra 74 -> 70.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	Hvor meget udgør klasseværelser af bygningens lokaler? 8. kolonne, BBN Ørsted - ændres fra 32,6 % -> 18,4 %.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetstabel	m2. pr. elev, 4. kolonne, SKS Toubro - ændres fra 120 -> 80.	Ingen konsekvens.
Side 12, kapacitetsundersøgelse, under tabel	Indsat nyt tekst: "De felter som er markeret med et "X" for Djurslandsskolerne indikerer at feltet ikke er relevant at undersøge. Djurslandsskolen driver ikke normal folkeskole drift, og man kan derfor ikke anskue skolebygningerne ud fra antal klasser, da der simpelthen ikke er fastdefinerede klasser for skolen."	Forklaring af manglende data i tabellen.
Side 14 + 28	Afrunding af tal i tabellen: "Anvendelsen af undervisningsrelaterede lokaler" til nærmeste hele tal.	Lettere læsning og forståelse. Ingen konsekvens for score eller betydning.
Side 14, anvendelse, under tabel	Indsat ny tekst: "De felter som er markeret med "X" fortæller, at den givne skolebygning ikke har den type af lokaler til rådighed."	Forklaring af manglende data i tabellen.
Side 15, anvendelse af faglokal	Der blev fundet mindre fejl i indtastningen fra Excel til Word, og tabellen er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Af fejl, som er ændret findes:	Lettere læsning og forståelse. Ingen konsekvens for score eller betydning.

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
	<ul style="list-style-type: none"> - SKS Toubro Bibliotek ændret fra 15 % -> 0 %. (ingen ændring i den overordnede samlede scorer. Fejl fra Excel til Word.) - BBN Allingåbro Håndværk og Design (Sløjd) ændret fra 7,5 -> 10 % 	
Side 15, anvendelse af faglokal, under tabel.	<p>Indsat ny tekst:</p> <p>"De felter som er markeret med "X" fortæller, at den givne skolebygning ikke har det givne faglokale til rådighed.</p>	Forklaring af manglende data i tabellen.
Side 18, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Nord.	<p>Ændring af samlet antal m² fra 19.100 m² til 23.157.</p> <p>Det var de forkerte arealer der blevet brugt. De som er brugt nu, er bygningens driftsareal hvor børnehaver og UngNorddjurs er trukket fra.</p>	<p>Ingen konsekvens på bygningsscore.</p> <p>Mere korrekt afbildning af størrelsen på de 3 skolebygninger.</p>
Side 18, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Nord.	Bygningsdrift ændret fra 265,4 kr./m ² /år til 276,6 kr./m ² /år.	Ingen konsekvens. Stadigvæk kommunens billigste skoledistrikt.
Side 18, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Nord.	<p>Sidste linje er ændret til:</p> <p>"Den har klare indikationer på at have flere problemer, og det er også den skolebygning, som modtager den dårligste tilstandsscore samt dårligste bæredygtighedsscore."</p>	Ændret som direkte konsekvens af, at Langhøjskolen ikke længere er den folkeskole med den dårligst bygningsscore.
Side 19, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Nord.	<p>"Data viser derudover at klasseværelser udgør 17 % af de samlede antal lokaler på Børneby Nord."</p> <p>Ændret fra 24 % til 17 %.</p>	Ændret som direkte konsekvens af, at kapacitetstabel på s. 12 er ændret.
Side 19, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Auning.	Skolen anvender dagligt ca. 94 % 84 % af deres undervisningsrelaterede lokaler	Ingen konsekvens. Ændret som direkte konsekvens af, at anvendelsen blev ændret til

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
		at fjerne alt brug af lokaler under 10 minutter.
Side 20, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Midt, Glesborg.	Skolen anvender dagligt ca. 93 % 84 % af deres undervisningsrelaterede lokaler.	Ingen konsekvens. Ændret som direkte konsekvens af, at anvendelsen blev ændret til at fjerne alt brug af lokaler under 10 minutter.
Side 20, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Børneby Midt, Glesborg.	Når man undersøger kapacitetspotentialer for Børneby Midt og sammenholder antal af elever pr. klasselokale, er der gennemsnitligt 16 15 elever pr. klasseværelse, hvilket er den højeste kapacitetsudnyttelse i kommunen.” Ændret fra 16 til 15. Taste-fejl.	Ingen konsekvens.
Side 21, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Søren Kanne Skolen	Skolen har en samlet, gennemsnitlig mellem-god driftsudgift på 336,85 319,17 kr./m2 /år.	Ingen konsekvens. Ændret da der blev fundet en reference-fejl i excel-ark for økonomi, som nu er rettet.
Side 21, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Søren Kanne Skolen	Antal samlede elever på SKS ændret fra 1.185 -> 1.186. Regne/tastefejl.	Ingen konsekvens.
Side 21, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Søren Kanne Skolen	Derudover adskiller afdeling Toubro sig ved at være den skole i kommunen med færrest elever på 75. Der er blot 4 klasser på skolen og hele 120-80 m2 pr. elev.	Ingen konsekvens. Ændret som direkte konsekvens, af at dette blev ændret i kapacitetstabellen på side 12.
Side 21, Gennemgang af konklusioner på skoledistriktsniveau - Søren Kanne Skolen	Antal lokaler anvendt til klasselokaler ændret fra 19 -> 20 %. Afrundingsfejl.	Ingen konsekvens.
Side 24, Arealudnyttelse, regneeksempel med udgangspunkt i Auning Skole.	Resultat ændret fra 43,8 til 44,9 grundet regnefejl.	Ingen konsekvens.
Side 25, Arealudnyttelse, tabel.	ÆNDRINGER: Vivild: 46,4 -> 44.	Ørsted: 4 -> 5.

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
	<p>Allingåbro: 42,9 -> 40</p> <p>Ørsted: 41,6 -> 38</p> <p>Auning: 43,8 -> 45</p> <p>Glesborg + Djurslandsskolen afrundet til nærmeste hele tal.</p>	
Side 30, Økonomiske driftsomkostninger, tabel	Der blev fundet fejl i excel-arket som danner baggrund for driftsomkostninger og dermed tabellen. Disse fejl er blevet rettet og tabellen er blevet opdateret.	Ingen konsekvens.
Side 33, Bæredygtighed, tabel	<p>SKS Toubro Energimærke ændres fra D -> E.</p> <p>Toubro er tidligere blevet sat til energimærke "D", men dette har været fordi at bygningerne for hhv. Hallen, Børnehaven og SFO er energimærke C. Dette er dog udelukkende med fokus på skolebygningen. Arealerne og driften for Børnehave og SFO er trukket ud, og derfor bør deres energimærker ligeledes også trækkes ud af bæredygtighedsvurderingen.</p> <p>Toubro skolens 2 hovedbygninger er begge energimærke E.</p>	Ingen konsekvens.
Side 33, Bæredygtighed, tabel	<p>DLS Ørum karakter ændres fra B -> C.</p> <p>Djurslandsskolen består af to adresser: Skolebakken 33 (klart den største bygning) og Djursvej 10. Djursvej 10 har energimærke B og Skolebakken 33 har energimærke C. Derfor er det mest retvisende at skolen ender med at få energimærke B.</p>	Karakter 2 -> 3.

Sted i rapporten	Ændring	Konsekvens
	Vær opmærksom på, at Djurslandsskolen er blevet renoveret meget over de seneste år og har fået ny tilbygning - intet af dette er afspejlet i energimærket, da skolen står til genmærkning i 2028.	
Side 33, Bæredygtighed, under tabel, tekst tilføjet.	Det er vigtigt at pointere, at energimærker for alle kommunens skoler er af ældre dato. Alle energimærker står til genmærkning i enten 2027 eller 2028, og alle de tiltag der er gjort på skolerne hen over de sidste 10 år, er derfor ikke korrekt afspejlet af de nuværende energimærker.	