

Norrdjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa
Att: Børne- og Ungecentret Norrdjurs

Arbejdstilsynet

TC Nord
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88

at@at.dk

www.at.dk

CVR 21481815

30. oktober 2025

Afgørelse

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om på vores tilsynsbesøg den 27. oktober 2025 hos Norrdjurs Kommune på arbejdsstedet Trekanten 34, 8500 Grenaa. Vi talte med teamkoordinator Majke Sahl-Sommer, arbejdsmiljørepræsentant Michael Holm, tekniskserviceleder Michael Hakala, konstitueret aftaleholder Søren Johanson og flere ansatte.

Vi har på baggrund af de samlede oplysninger truffet følgende afgørelse:

Sag

2025 - 139187

Ansvarlig: Flemming

Munch Rasmussen

CVR 29189986

P 1003350492

Påbud

Virksomheden påbydes at sikre, at færdselsarealer i fællesgården på Børne- og Ungecenteret Norrdjurs holdes i forsvarlig stand, herunder at der ikke er huller og kanter i underlaget, som de ansatte kan falde eller snuble over, hvor der foregår sædvanlig færdsel.

I skal efterkomme påbuddet **senest den 2. februar 2026**.

I skal senest samme dato melde tilbage til Arbejdstilsynet om, hvordan I har efterkommet påbuddet ved at logge på at.dk med MitID Erhverv.

[Meld tilbage til Arbejdstilsynet.](#)

I skal orientere alle, der er berørt af påbuddet, om at I har fået et påbud, og hvordan det er efterkommet. Det gælder arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere en arbejdsmiljøorganisation.

Begrundelse for påbuddet

Arbejdstilsynet vurderer, at færdsels- og gangarealet i fællesgården på Børne- og Ungecenteret Norddjurs ikke er indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så færdslen kan foregå farefrit og uden risiko for faldulykker, idet færdsels- og gangarealernes beskaffenhed flere steder er ujævne med højdeforskel, hvor de ansatte kan falde eller snuble.

Arbejdstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på følgende:

- Arbejdstilsynets konstatering af, at flisebelægningen flere steder er ujævne og har huller. Ujævnhederne vurderes at have en niveauforskel på omtrent 3 - 4 cm eller mere i højden.
- Arbejdstilsynets oplysninger fra ansatte om, at der er ansatte, der er faldet eller har snublet i fællesgården på grund af det ujævne underlag.
- Arbejdstilsynets oplysninger fra ledelsen om, at der ansat ca. 53 ansatte, der benytter færdsels- og gangarealerne, når de fx skal besøge administrationsbygningen, køkkenet, værkstedet, afdelingerne eller bortskaffe dagrenovation i løbet af arbejdsdagen.

Fald eller snublen i samme niveau er en af de hyppigste årsager til ulykker. Alvorligheden af ulykkerne spænder fra knubs til voldsomme læsioner, især hvis man rammer en skarp kant i faldet eller i øvrigt falder uheldigt. Det drejer sig eksempelvis om forstuvninger og knoglebrud på især ben, fødder, arme og hænder.

Sagens oplysninger

Arbejdstilsynet fik i forbindelse med tilsynet på arbejdsstedet Trekanten 34, 8500 Grenaa fremvist fællesgården på Børne- og Ungecenteret Norddjurs, hvor vi konstaterede, at:

- Der var flere af fliserne i fællesgården, som var kraftigt eroderede og havde huller.
- Der var flere steder, hvor der var huller i belægningen, som man kunne træde ned i. Flere af ujævnhederne blev målt til 3 - 4 cm eller mere i højden.
- Der var en afløbsriste, som var sunket ned under belægningsniveauet af fliserne.
- Der var kanter på flere af fliserne, der stak op, så man kunne snuble over disse.
- Der var flere ansatte, der færdedes i gården i løbet af tilsynet.

Se billede 1, 2, 3 og 4.

Ansatte oplyste, at:

- Der er ansatte, der er faldet eller har snublet i fællesgården på grund af det ujævne underlag.

Ledelsen bekræftede ovenstående oplysninger og oplyste videre, at:

- Der er ca. 53 ansatte, der benytter færdselsarealerne i fællesgården, når de fx skal besøge administrationsbygningen, køkkenet, værkstedet, afdelingerne eller bortskaffe dagrenovation.

Anvendte regler

- § 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1108 af 15. september 2025 af lov om arbejdsmiljø.
- § 41 stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 835 af 16. juni 2023 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

Påbuddet kan fx efterkommes ved at sikre, at betydelige højdeforskelle rettes ud, så der ikke findes arealer med sædvanlig færdsel, hvor kanter, huller o.l. medfører risiko for fald og snublen.

Det kan ske ved at sikre, at huller og ujævnheder rettes af og jævnes i niveau med den øvrige belægning.

I kan læse mere om forebyggelse af fald og snubleulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside via nedenstående link:

<https://at.dk/faa-viden/fysisk-arbejde/forebyg-ulykker/forebyg-fald-og-snubleulykker/>

I kan læse mere om generel forebyggelse af ulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside via nedenstående link:

<https://at.dk/faa-viden/sikkerhedskultur/laer-af-ulykken-og-forebyg-at-det-sker-igen/>

Vi skal gøre opmærksom på, at hvis I ikke selv råder over den nødvendige sagkundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal I efter arbejdsmiljølovens § 12 indhente eksternt sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed er fuldt forsvarligt.

I kan klage over påbuddet

Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet på at@at.dk. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. I den tid jeres klage bliver behandlet, behøver I ikke at rette jer efter påbuddet. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, som behandler jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager din virksomhed har med Arbejdstilsynet ved at logge på dit sagsoverblik på at.dk. Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet afgørelsen.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til afgørelsen.

Venlig hilsen

Flemming Munch Rasmussen
Tilsynsførende

Billede 1. Færdsels- og gangarealet i fællesgården, hvor der færdes ansatte.



Hul i belægningen, der er forsøgt afblændet med en plade. I baggrunden ses den riste, hvor der blev konstateret niveauforskelle.

Billede 2 Indgang til administrationsbygningen



Hul/niveauforskel foran indgangen til administrationsbygningen, hvor der færdes ansatte.

Billede 3 Indgang til administrationsbygningen



Nedsunken rist ved administrationsbygningen, hvor der færdes ansatte.

Billede 4 Færdsels- og gangarealet i fællesgården



Der er flere fliser i fællesgården, hvor der stikker flisekanter op, som de ansatte kan falde eller snuble over, når de ansatte færdes i fællesgården. I baggrunden ses containerne til dagrenovation, som de ansatte benytter til bortskaffelse af affald.