

Norrdjurs kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Nord
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

12. juli 2021

Afgørelse

Vi sendte en høring til jer den 24. juni 2021 i forlængelse af tilsynsbesøget den 10. juni 2021.

På besøget hos Norrdjurs kommune på arbejdsstedet Djursvej 10, 8586 Ørum Djurs, talte vi med konstitueret afdelingsleder Rene Åkjær, skoleleder Kasper Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant Birgit Underbjerg og arbejdsmiljørepræsentant Karina Pedersen.

I har nu haft mulighed for at komme med jeres bemærkninger til sagens oplysninger. I har ikke sendt bemærkninger til os.

Vi har på baggrund af de samlede oplysninger truffet følgende afgørelse:

Påbud

Virksomheden påbydes at gulve i gymnastiksal A og B skal holdes forsvarligt vedlige.

I skal efterkomme påbuddet **senest den 15. oktober 2021**.

I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet.

I skal **senest den 22. oktober 2021** give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. Inden I giver os besked, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan påbuddet er efterkommet. I skal bruge [formularen](#) på vores selvbetjeningsløsning Arbejdsmiljø i din virksomhed.

Begrundelse for påbuddet

Arbejdstilsynet vurderer, at gulvene i gymnastiksal A og B på Djurslandsskolen ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt vedligeholdt.

Arbejdstilsynet lægger i vurderingen vægt på, at

- gulvene i gymnastiksalene er slidte og med løse brædder og huller

Sag

20200038868/12

Ansvarlig:

Louise Klinge

CVR 29189986

P 1003350741

Side 1/7

- der er risiko for splinter, når ansatte benytter gymnastiksalene
- ansatte benytter dagligt gymnastiksalene i forbindelse med undervisning og fritidsleg.

Sagens oplysninger

Ved Arbejdstilsynets besøg den 10. juni 2021 på Djurslandsskolen, Djursvej 10, 8586 Ørum Djurs, talte vi bl.a. med skoleleder Kasper Sørensen, og skolen blev besigtiget.

Arbejdstilsynet konstaterede følgende:

- Gulvet i gymnastik sal A har huller og et løst gulvbrædde, jf. billede 1 og 2.
- Gulvet i gymnastiksal B er slidt, og der er et hul i gulvet, som anslås at være 30x2x2 cm, jf. billede 3 og 4.
- Gulvene i gymnastiksal A og B er så nedslidte, at der er risiko for splinter, når man fører en hånd hen over gulvene.

Følgende blev oplyst af ledelsen og ansatte:

- Gymnastiksalene anvendes dagligt af ansatte og elever i forbindelse med undervisning mellem kl. 8.00-14.00, og derudover anvendes salene om eftermiddagen af ansatte og elever i forbindelse med fritidsleg. I flere undervisningssammenhænge og lege kravler, kryber og løber ansatte på gulvene.
- Der er ca. 60 ansatte og 60 elever på skolen.
- Ansatte og elever har erfaring for, at der kan komme splinter i fødder, knæ eller bagdele, når de færdes på gulvene.

Anvendte regler

- § 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020 af lov om arbejdsmiljø.
- § 41, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

I kan læse mere i AT-vejledningen om faste arbejdssteders indretning:

<https://at.dk/regler/at-vejledninger/faste-arbejdssteders-indretning-a-1-9/>

I kan klage over påbuddet

Hvis I ønsker at klage over påbuddet, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. I behøver ikke at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, som vil behandle jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på [Arbejdsmiljø i din virksomhed](#). Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet påbuddet.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til påbuddet.

Venlig hilsen

Louise Klinge
Tilsynsførende

Billede 1:
Gulv i gymnastiksal Djurslandsskolen



Gulv i sal A

Billede 2:
Gulv i gymnatisal Djurslandsskolen



Gulv i sal A

Billede 3:
Gulv i gymnastiksal Djurslandsskolen

Side 6/7



Gulv i sal B

Billede 4:
Gulv i gymnastiksal Djurslandsskolen

Side 77



Gulv i sal B