

Status: Alling Å prøvetagning

Der er taget ugentlige sediment- og vandprøver på fire forskellige målestationer i Norddjurs Kommune.

Resultater af sedimentprøver: uge 5-30

Sedimentprøvetagningen blev afsluttet i uge 30. Målingerne overholdt generelt miljøkvalitetskravene, bortset fra tungmetallet krom ved målestation 2 og 3.

Kromkoncentrationerne ved målestation 2 og 3 svarede til gennemsnitsniveauerne i nationale kontrolmålinger og indikerede, at problemet var landsdækkende. Der var ingen indikation af en specifik lokal årsag, og målingerne blev vurderet ikke at kræve yderligere tiltag.

Resultater af vandprøver: Uge 5-43

Vandprøverne analyseres for tungmetaller, olieforbindelser og PFAS. Resultaterne har generelt overholdt gældende miljøkrav, med undtagelse af uge 17, hvor zinkkoncentrationen ved målestation 1 nær Allingåbro oversteg den fastsatte grænse. Efter dialog med Miljøstyrelsen vurderes det, at yderligere tiltag ikke er nødvendige, da zinkkoncentrationen både før og efter har overholdt kravene.