

Norrdjurs kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Nord
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

12. januar 2023

Afgørelse

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om på vores tilsynsbesøg den 3. januar 2023 hos Norrdjurs kommune på arbejdsstedet Tove Ditlevsens Vej 4, 8500 Grenaa. Vi talte med køkkenleder Eva Sørensen og aftaleholder Mads Kilden.

Vi har på baggrund af de samlede oplysninger truffet følgende afgørelse:

Sag
20220059952/7
Ansvarlig:
Charlotte Bech
Andersen

CVR 29189986
P 1016998822

Påbud

Virksomheden påbydes at sikre, at køkkengulvet i områderne omkring de åbne riste ved kipgryder, kipteager og håndvask samt i køkkenets gangareal er indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt; så vidt muligt i samme niveau og uden huller.

I skal efterkomme påbuddet **senest den 15. maj 2023**.

I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet.

I skal **senest den 22. maj 2023** give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. Inden I giver os besked, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan påbuddet er efterkommet. I skal bruge [formularen](#) på vores selvbetjeningsløsning Arbejdsmiljø i din virksomhed.

Side 1/8

Begrundelse for påbuddet

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ansatte udsættes for en risiko for at falde og snuble, når de i deres daglige arbejde færdes på køkkengulvet med nedsænkede riste foran de to kipgryder, kipteager og håndvask og i køkkenets gangareal. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der er risiko for at ansatte pådrager sig skader eller gener i bevægeapparatet på kort eller på lang sigt. Arbejdstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på følgende:

- Der er ansatte, som dagligt arbejder i køkkenet, hvor det er nødvendigt at passere de nedsænkede riste i gulvet mange gange dagligt.
- De ansatte kører med stikvogne og rulleborde i områderne med nedsænkede riste flere gange dagligt og det er svært at undgå at vognhjul

kører henover faldene eller ristene i gulvet, hvorfor de ansatte skal bruge mange kræfter på at holde igen på vognene, der vejer op til ca. 60 kg.

- Stikvogne er væltet 2 gange indenfor det sidste halve år.
- Ansatte flere gange er vrasket om i ankelleddet ved passage af de nedsænkede riste i gulvet.
- Der er yderligere risiko for at ansatte kan snuble eller falde ind i de klibare gryder, hvor der er skarpe kanter og håndtag, der stikker frem og udover ristområdet.

Sagens oplysninger

Ved besøget kunne Arbejdstilsynet under rundgang i køkkenet konstatere, at der flere steder er nedsænkede riste i køkkenets gulv. Vi så en ansat transportere stikvogne og rulleborde fra køkkenets kølerum henover/forbi to af ristene. Vi så endvidere ansatte gå frem og tilbage i køkkenet hvor de passerede de nedsænkede riste flere gange.

Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at:

- Der i alt er 4 nedsænkede riste i køkkengulvet. En rist foran hver af de to klibgryder, en rist foran klibsteger og en rist ved køkkenvask. Ristene befinder sig i køkkenets gangareal (se billede 3 og 4).
- Der er et fald på 3,7 cm fra gulvniveau ned til ristene over en længde på 24 cm (se billede 1).
- Ved transport af stikvogn går den ansatte meget forsigtigt forbi området med de to riste ved klibgryderne. Stikvognens ene hjul kører henover faldet i gulvet, hvilket medfører at den ansatte skal bruge mange kræfter på at holde igen på vognen, så den ikke kører ned i nedsænkningen. Den ansatte går bag stikvognen, som han styrer med begge hænder i et greb på stikvognens ramme. Højre hånd er placeret højt på stikvognen for at lave modhold på stikvognen og forhindre, at forreste hjul kører ned i nedsænkningen med risten (se billede 2 og 3).
- Når de ansatte skal passere andre ansatte, som arbejder ved borde rundt langs væggene, må de træde ned i riste for at komme forbi (se billede 4).
- De klibare gryder har skarpe kanter på låget og håndtag, der stikker frem og udover ristene (se billede 5).
- Der på tilsynsdagen arbejdede 3 ansatte i køkkenet.

Det blev oplyst af ansatte og køkkenleder, at:

- Der dagligt arbejder 5-6 ansatte i køkkenet.
- De ansatte arbejder dagligt med at lave varm mad til bostedets ca. 60 beboere.
- Der transporteres 3 fyldte stikvogne frem og tilbage ved de nedsænkede riste 1-3 gange dagligt. Der transporteres desuden rulleborde med madvarer frem og tilbage i området. En stikvogn fyldt med madvarer vejer ca. 60 kg.
- Stikvogne er væltet 2 gange i det seneste halve år. Kantinerne falder derved af stikvognen og madvarerne spildes ud på gulvet.
- Ansatte er flere gange vrasket om i ankelleddet ved passage af de nedsænkede riste i gulvet.

Anvendte regler

- § 42, stk. 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 af lov om arbejdsmiljø.

- § 26, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

I kan læse mere om krav til indretning af gulve i At-vejledning A.1.11, se afsnit 5 på <https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejdsrum-faste-arbejdssteder-a-1-11/#id-5-gulve-4>

I kan klage over påbuddet

Hvis I ønsker at klage over påbuddet, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. I behøver ikke at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejds miljøklagenævnet, som vil behandle jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på [Arbejds miljø i din virksomhed](#). Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet påbuddet.

Ring, hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til påbuddet.

Venlig hilsen

Charlotte Bech Andersen
Tilsynsførende

Billede 1:
Billede 1









Billede 5:
Billede 5

